

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

ALUMINIUM WOOD PRIMER

POPIS

Vysoce kvalitní základní nátěr na dřevo speciálně navržený tak, aby zabraňoval výronům pryskyřice a vzniku sukovitých skvrn ve dřevě s přirozeným obsahem pryskyřice. Nátěr je určen pro použití v interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku	Eggshell (10-20 %)
Teoretické pokrytí	10 metrů čtverečních na litr (liší se podle pórovitosti a struktury povrchu)
Doporučená tloušťka nátěru	55 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.
Doporučený počet nátěrů	2
Doba schnutí povrchu	4 hodiny

Čas na nový nátěr	Minimálně 16 hodin
Objem pevných látek	55 %
Dostupnost barev	Pouze metalická růžová
Dostupnost velikosti balení	1 a 2.5L

SCHVÁLENÍ A NORMY

Vyrobena pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/g SB): 350 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje max. 350 g/l těkavých organických látek.

Výrobek byl testován podle předpisů uvedených ve francouzské vyhlášce o kvalitě ovzduší v interiéru č. 2011-321 - Arrete April 2011 a získal klasifikaci A+.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Tvrdé dřevo: Povrch dřeva důkladně očistěte od mastných usazenin pomocí lakového benzínu a hadříku, který nepouští vlákna, přičemž pravidelně měňte čisticí plochu hadříku. Silné usazeniny pryskyřice můžete předtím, než provedete čištění lakovým benzínem, změkčit horkovzdušnou pistolí a seškrábat škrabkou na barvu.

Měkké dřevo: Těsně před lakováním dřevo lehce přebruste, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Před zahájením nátěru zkontrolujte, zda je vlhkost dřeva nižší než 15 %. Vlhké dřevo by se nikdy nemělo natírat, protože by mohlo dojít k jeho zpuchření, odlupování, praskání a předčasnému stárnutí nátěru.

Zelený dub by se neměl natírat, pokud nebyl alespoň 6 měsíců uložen tak, aby byl vystaven povětrnostním vlivům.

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 5°C.

Štětec: Použijte kvalitní štětec ze syntetických štětín, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětec neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se barva nedostala do kování. Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětec nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokry okraj. Pro dosažení nejvyšší kvality vzhledu provádějte konečné tahy štětcem ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat. V případě některých jehličnatých dřevin může být nutné přidat 5 % obj. lakového benzínu do přípravku Greene Aluminium Wood Primer pro snazší aplikaci.

Váleček: Pro ideální vzhled na hladkých površích použijte návlek ze směsi vlny s krátkým vlasem. U strukturovaných povrchů podle potřeby zvětšete délku vlasu, abyste zajistili rovnoměrné a důkladné pokrytí. Poslední tahy provádějte ve stejném směru a udržujte po celou dobu mokry okraj. Neprovádějte nátěry přes již zasychající barvu, protože by to vedlo ke vzniku rýh a otřepů.

Povrchová úprava nástřikem

Konvenční

Tenké až: 25 % (v/v) lakový benzín
Velikost špičky: 1,60 to 2,00 mm (62 až 78 tisíc)
Tlak vzduchu: 0,28 to 0,41 MPa (40 až 60 tisíc)

Bez vzduchu

Tenké až: 10 % (v/v) lakový benzín
Velikost špičky: 0,28 až 0,54 mm (11 až 21 tisíc)
Tlak na špičce: 12,6 až 19,6 MPa (1800 až 2800 psi)

DOPORUČENÝ SYSTÉM POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Naneste dvě vrstvy základního nátěru Greene Aluminium Wood Primer, poté jednu nebo dvě vrstvy základního nátěru Little Greene Oil Primer Undercoat. Povrchovou úpravu proveďte podle potřeby dvěma vrstvami olejových nebo vodou ředitelných systémů povrchových úprav Little Greene. Další informace naleznete v příslušných produktových listech.

ČIŠTĚNÍ

Ihned po použití odstraňte přebytečný nátěr a umyjte veškeré vybavení čistou vodou. Štětce nebo pouzdra válečků nikdy neskladujte ve vodě, protože se tím zhorší jejich aplikační vlastnosti.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Plechovky je třeba po použití bezpečně a těsně uzavřít víčkem. V případě, že výrobek nebude otevřen a bude skladován za výše uvedených podmínek, bude mít stabilní vlastnosti po dobu nejméně dvou let.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá likvidací odpadů. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 2,5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezavazují uživatele odpovědnosti za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.