

Traditional Oil Gloss

POPIS

Tvrdá ale pružná, trvanlivá a voděodolná olejová barva určená k nanášení v interiéru na vhodně připravené povrchy. Dokonalejší aplikační vlastnosti a prodloužená zpracovatelnost pomáhají vytvářet velmi kvalitní vzhled s nízkým leskem.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku*	Teoretické pokrytí	Doporučená tloušťka nátěru	Doporučený počet nátěrů	Doba schnutí povrchu	Čas na nový nátěr
Lesk > 85 %	16 m ² /l (liší se podle pórovitosti a struktury povrchu)	35 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.	2	4 hodiny	min. 16 hodin*
Objem pevných látek	Dostupnost barev	Dostupnost velikostí balení	*Laky na olejové bázi Little Greene jsou vyrobeny v nejvyšší možné kvalitě. Vzhledem k současné legislativě EU týkající se obsahu rozpouštědel, nedostatečnému vystavení UV záření nebo vystavení teplu může časem vést ke žloutnutí. To bude více patrné u bílých odstínů, např. u Loft White™ 222.		
63%	Všechny barevné řady Little Greene	1 a 2.5 l			

SCHVÁLENÍ A NORMY

Kontrola kvality:

Vyrobeno pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

Obsah těkavých organických látek:

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a WB): 300 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 300 g/l těkavých organických látek.

Kvalita vzduchu v interiéru:

Tento výrobek byl testován podle předpisů uvedených ve francouzské vyhlášce o kvalitě vnitřního ovzduší č. 2011-321 - Arrêté dūben 2011 a získal známku A+.

Odolnost proti prání/ drhnutí:

Tento výrobek byl testován podle normy DIN EN 13 300 a byl klasifikován: Odolnost proti drhnutí za mokra - třída 1. Lesk - střední lesk. Kontrastní poměr - třída 1. Největší zrnitost - jemná.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Obecné informace: Odstraňte všechny povrchové vady a opravte případné defekty, abyste zajistili prvotřídní povrchovou úpravu.

Nové dřevo: V případě měkkého dřeva by měly být suky ošetřeny přípravkem na suky, aby se zabránilo vzniku skvrn, a poté opatřeny základním nátěrem Little Greene Intelligent ASP. Tvrdé dřevo s vysokým obsahem pryskyřice musí být před základním nátěrem očištěno a ošetřeno přípravkem Little Greene Aluminium Wood Primer (další informace naleznete v příslušných produktových listech).

Před zahájením nátěru zkontrolujte, zda je vlhkost dřeva nižší než 15 %. Vlhké dřevo by se nikdy nemělo natírat, protože by mohlo dojít k jeho zpuchření, odlupování, praskání a předčasnému stárnutí nátěru.

Zelený dub by se neměl natírat, pokud nebyl alespoň 6 měsíců uložen tak, aby byl vystaven povětrnostním vlivům.

Kovy: Nové železné kovové konstrukce by měly být před aplikací přípravku Little Greene Intelligent ASP ručně nebo mechanicky očištěny, aby se odstranila veškerá povrchová rez. Neželezné kovy musí být předem ošetřeny nebo opatřeny 2 vrstvami Little Greene Intelligent ASP.

Stávající nátěr: Vyčistěte a odmastěte vhodným čisticím prostředkem nebo cukrovým mýdlem. Obruste středně tvrdým brusným papírem, abyste získali klíč. Naneste jednu vrstvu nátěru Little Greene ASP, abyste podpořili přilnavost k předchozímu nátěru.

Plasty: Pro dlouhodobý výkon a trvanlivost očištěte a důkladně obruste všechny povrchy, abyste získali klíč pro aplikaci. Pro dosažení optimálních výsledků naneste základní nátěr Little Greene Intelligent ASP.

Traditional Oil Gloss

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 8°C.

Štětce: Použijte kvalitní štětec ze syntetických štětin, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepoužít vlákna.

Štětec neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se barva nedostala do kování. Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětec nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokrý okraj. Pro dosažení nejvyšší kvality vzhledu provádějte konečné tahy štětcem ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat.

U komplikovaných předmětů nebo v případech, kdy se nelze vyhnout vysokým okolním teplotám/vysokému proudění vzduchu, lze dobu otevření prodloužit buď přidáním 5 % (v/v) lakového benzínu. To platí i pro velké rovné plochy; v těchto případech se však doporučuje použít malířský váleček. Lehkým přetřením mezi jednotlivými vrstvami odstraníte prachové částice a další znečištění povrchu a povrch pak bude působit téměř profesionálním dojmem.

Váleček: V případě potřeby použijte na hladké povrchy pěnový váleček, abyste zajistili rovnoměrné a důkladné pokrytí. Poslední tahy provádějte ve stejném směru a udržujte mokrý okraj po celou dobu. Nikdy nepodléhejte pokušení přejíždět přes již zasychající barvu, protože by to vedlo ke vzniku značek a ořepů.

Povrchová úprava nástřikem

Konvenční

Tenké až:	25 % (v/v) lakový benzín
Velikost špičky:	1,60 až 2,00 mm (62 až 78 tisíc)
Tlak vzduchu:	0,28 až 0,41 MPa (40 až 60 psi)

Bez vzduchu

Tenké až:	10 % (v/v) lakový benzín
Velikost špičky:	0,28 až 0,54 mm (11 až 21 tisíc) 12,6
Tlak na špičce:	až 19,6 MPa (1800 až 2800 psi)

ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odstraňte přebytečnou barvu a vyčistěte veškeré vybavení čistou vodou. Nikdy neskladujte štětce nebo návlaky válečků ve vodě, protože by se tím zhoršila jejich aplikační schopnost.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Zajistěte, aby byla víčka plechovek po použití bezpečně a správně nasazena. Pokud je tento výrobek neotevřený a skladovaný za výše uvedených podmínek, je stabilní minimálně po dobu dvou let.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Čištění: Pro lehké znečištění povrchu použijte zředěný, vlažný roztok domácího prostředku na mytí nádobí a čistou houbu nebo hadřík bez žmolků. Houbu nebo hadřík musí být dobře navlhčené (ale nesmí kapat). Jemně otřete postižené místo a podle potřeby opakujte.

Abyste předešli celkovému hromadění nečistot, tak během činností, které mohou přispívat k hromadění oleje a mastnoty, jako je například vaření, dobře větrejte. Prach, vznikající při kutilských pracích, pokud možno zamezte hned po jeho vzniku nebo jej důkladně vysajte.

Běžné utírání prachu lze účinně provádět pomocí papírové utěrky nebo měkkého hadříku a také metodou utírání prachu navlhčenou látkou. Abyste zabránili tvorbě různých rýh a škrábanců, vždy vysávejte přilehlé povrchy pomocí měkkého kartáčového nástavce.

Zvláštní péče: Minimálně týden po natření nepokládejte na povrch těžké předměty. Knihovně a jiným často používaným povrchům může prospět velmi lehká aplikace vhodného voskového leštidla, která dlouhodobě zabrání vzniku otisků.

Oprava: Lehce přetřete plochu, která má být znovu natřena, a na odkrytý podklad naneste vhodný základní nátěr. Přetřete celé místo podle potřeby jednou nebo dvěma vrstvami. Samostatné předměty, jako jsou okenní rámy a dveře, bude možná třeba natřít celé, aby se zabránilo mírným barevným rozdílům mezi stávající povrchovou úpravou a přilehlými opravovanými plochami. Opravy pouze jednotlivých poškozených míst povedou pravděpodobně k horším estetickým výsledkům.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá předáváním odpadu. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 2,5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezabývají uživatele odpovědností za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naší kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.