

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

LIMEWASH

POPIS

Vnější nátěr na vodní bázi ideální pro tradiční stavební materiály a omítky. Vápenná omítka Little Greene je vysoce paropropustná, takže struktura stěny může dýchat, a tím se snižuje vlhkost.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku	Matná (méně než 5 %)
Teoretické pokrytí	6 metrů čtverečních na litr (liši se podle pórovitosti a struktury povrchu)
Doporučená tloušťka nátěru	30 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.
Doporučený počet nátěrů	4 pro plné krytí
Doba schnutí povrchu	1 hodina

Čas na nový nátěr	Minimálně 24 hodin 48 hodin ve studených vlhkých podmínkách
Objem pevných látek	18 %
Dostupnost barev*	Pastelové odstíny Little Greene
Dostupnost velikostí balení	5 L

přibližné. Barva se může u jednotlivých šarží lišit.

* Barvy během 24 hodin výrazně zesvětlají a jsou pouze

SCHVÁLENÍ A NORMY

Propustnost pro vodní páru (BS EN ISO 7783), střední hodnota Sd: <0.030m, průměrná V: >680 g/m²/den

Klasifikace propustnosti pro vodní páru (EN 1062-1), třída: V1 (vysoká).

Vyrobena pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/c WB): 40 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 0.1g/l VOC.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Nová vápenná nebo tvárniceová omítka: Povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty. Povrchy vykartáčujte, čímž odstraníte uvolněný materiál, a postříkejte nebo vykartáčujte vodou, abyste snížili sání.

Eflorescenci na zdivu je třeba před malováním zcela odstranit kartáčem. Tento výrobek není vhodný pro neporézní kámen nebo zdivo, jako je žula, břidlice, běžné cihly Fletton a technické cihly.

Stávající vápenný nátěr: Povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty. Odstraňte všechny uvolněné a odlupující se vápenné nátěry. Uvolněnou omítku nebo maltu je třeba vyměnit. Trhliny vyřízněte a vyplňte plnivem pro použití v exteriérech. Povrchy, na kterých se objevil prášek, by se měly před malováním vykartáčovat nebo vystříkat vodou, aby se snížilo sání. Plochy znečištěné plísněmi nebo řasami, by měly být ošetřeny patentovaným fungicidním přípravkem nebo 25% roztokem domácího bělidla a následně důkladně vyčištěny, aby se odstranily usazeniny. Před použitím tohoto přípravku je třeba zcela odstranit moderní povrchové úpravy zdiva.

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte, abyste zajistili důkladné zapracování všech měkkých usazenin. Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 5°C nebo pokud se očekává déšť, protože nátěr je až do úplného vytvrzení citlivý na vodu. Vápno se nejlépe používá čerstvé a v ideálním případě by se mělo použít do 14 dnů od dodání.

Štětec: Použijte kvalitní štětec ze syntetických štětin, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětce neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se barva nedostala do kování. Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětce nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokrý okraj. Pro dosažení nejvyšší kvality vzhledu provádějte konečné tahy štětcem ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat. Nátěry by neměly být příliš silné, protože tím vzniká slabší povlak a může dojít k jemnému popraskání.

Váleček: Nedoporučujeme aplikaci válečkem.

Povrchová úprava nástřikem: Nedoporučujeme aplikaci nástřikem.

ČIŠTĚNÍ

Ihned po použití odstraňte přebytečný nátěr a umyjte veškeré vybavení čistou vodou. Štětce nebo pouzdra válečků nikdy neskladujte ve vodě, protože se tím zhorší jejich aplikační vlastnosti.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Plechovky je třeba po použití bezpečně a těsně uzavřít víčkem. Pro dosažení co nejlepších výsledků by se vápno mělo použít do 14 dnů od dodání. Ačkoli je životnost výrobku mnohem delší, při delším skladování může dojít k výrazným rozdílům v hloubce barvy a lesku.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Čištění: Při slabém znečištění povrchu je potřeba použít hadici s čistou vodou z nízkotlakého zdroje. Zastříhněte zahradní výsadbu tak, aby mezi budovou a rostlinami zůstala vzduchová mezera. Udržujte popínavé rostliny, abyste zabránili hromadění zbytků listů. Čistěte a udržujte okapy a svody, abyste zabránili neustálému smáčení povrchu nátěru v důsledku netěsností/přetékání.

Oprava: Lehce přetřete plochu, která má být znovu natřena, a na odkrytý podklad naneste vhodný základní nátěr. Přetřete celé místo podle potřeby jednou nebo dvěma vrstvami. Je to lepší řešení než bodové opravy, které mají téměř vždy za následek horší estetický vzhled.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá likvidací odpadů. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 2,5l a 5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etкетu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Limewash je žíravina a může způsobit popáleniny na exponovaných částech těla, které mohou přijít do kontaktu s materiálem. Vždy proto používejte vhodné ochranné pomůcky. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezbavují uživatele odpovědnosti za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenaají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.

Exkluzivní distributor barev Little Greene pro CZ a SK trh | Senses studio s. r. o., Prokopova 10, Praha 3, 130 00
Tel: +420 777 245 506 | Mail: info@littlegreencz.cz | Web: www.littlegreencz.cz